



こんにちは！ウラワ産業です。毎日厳しい寒さが続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は寒さに弱いため、外出を控えて家の中でぬくぬく過ごしています。健康面を考えてもこのままではいけないと思うのですが、なかなか外出する気にもなれず悩んでいます。

2月になり、弊社の周辺でも雪が降る日もあり、本格的な寒さが続いている今こそ健康管理をしっかりする必要がありますよね。手洗いうがいアルコール消毒をするなど自分ができることをして体調を崩さないように気をつけていきたいですね。

さて、今回のウラワ通信では、新商品の「リビルトバルブリフトコントローラ」をご紹介します。

取り扱いのある車種は以下の通りです。

- アイシス M1#系
- アベンシス T27#系
- アリオン、プレミオ T26#系
- ウィッシュ E2#系
- オーリス E15#,E18#系
- カローラ系 E14#系, E15#系, E16#系, E21#系,G10 系
- ノア、ヴォクシー、エスクァイア R7#系,R8#系
- ハリアー U6#系

純正品番	ウラワ品番
222A0-37011	65-02003
222A0-37012~222A0-37025	65-02004



ご質問はこちらまで！

E-Mail → urw@matsui-uj.co.jp



*ウラワ製のリビルトバルブリフトコントローラについて

バルブリフトコントローラとは、エンジンのヘッド部にあり、吸気バルブのリフト量をコンピュータ制御により変化させる機構のことを指します。リフト量を変化させることにより吸気バルブ自体がスロットルバルブの役割を果たし、吸気損失を低減させて燃費の向上に寄与します。しかし、バルブリフトコントローラ内部にスラッジや鉄粉が堆積してしまうと、バルブが固着してしまい適正なバルブリフト量を確保できなくなってしまいます。その事が、加速不良やアイドリング不良、警告灯の点灯、さらには走行不能などの不具合につながります。

ウラワ製リビルトバルブリフトコントローラは、非分解箇所も分解する完全リビルトを実施しています。電動化対応への新たな再生技術に加え、当社の厳しい品質基準に合格したものだけを提供しています。

〒270-0202 千葉県野田市関宿台町西 1-22 TEL 04-7120-7030

(株)松井製作所ウラワ産業事業部

FAX 04-7120-7031